SOLDAPRINT SP 100 / NE0533

Auxiliares

1. DESCRIPCIÓN

El **SOLDAPRINT SP 100 NE0533 SUMIPRINT®** es un es un adhesivo hot melt termoplástico que brinda una adhesión avanzada en diferentes sustratos tales como: tela sobre tela, apliques PVC sobre tela.
Puede ser aplicado por medio de serigrafía.

.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Apariencia: traslucida.
- Punto de Ablandamiento: 150°C -180°C.
- Resistencia al lavado: alrededor 60ºC.
- Libre de Ftalatos.

3. APLICACIÓN

Para una buena adherencia es importante que los sustratos a trabajar estén secos y sin polvo ni aceites.
Dependiendo la rugosidad del sustrato aplicar entre 2 y 7 capas de 3 pases o más.
Temperatura de presecado: 90°C y 120°C entre 7 y 10 segundos.
Temperatura de activación: 150°C a 180ºC.
Tiempo de activación: 20-30 segundos, dependiendo del tipo de equipo, la presión debe estar entre 60 y 90 psi.

4. RECOMENDACIONES

4.1 Antes de ejecutar cualquier producción hacer pruebas para verificar la idoneidad y ajuste de todas las variables de la aplicación.

4.2 Utilizar el adhesivo sin adicionar ningún aditivo.

4.3 La viscosidad que posee el adhesivo **SOLDAPRINT SP 100 NE0533 SUMIPRINT®** en el envase, se reduce mediante agitación manual o mezcla mecánica suave.

5. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener tapado herméticamente el envase para prevenir alteración o contaminación del producto. Para conservar almacenar en lugar fresco (inferior a 32ºC), apartado de fuentes de calor directa o indirecta.
La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicado en el código del Lote: AA/MM/Consecutivo. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

6. NOTA SOBRE CONTENIDO QUIMICO

Con base en nuestras formulaciones es posible declarar que nuestros productos no contienen intencionalmente ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), la Californa Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100.

Debido a todas las variables que intervienen para la producción de los estampados, Sumiprint Química y Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, el usuario es responsable de realizar sus propios testeos y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los diferentes requisitos.

Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados por presencia de químicos referenciados en las normas y restricciones internacionales.

Durante la producción en serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas o envases con las que el producto entre en contacto para evitar trazas de sustancias contaminantes.

7. IMPORTANTE

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe determinar

www.sumiprint.com

Calle 9C Sur N° 50 FF - 161 (+574)285 72 34 Fax(+574) 365 07 11 Medellin - Colombia

por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final.

Para mayor información contáctenos a través de www.sumiprint.com o serviciocliente@sumiprint.com.

www.sumiprint.com

Calle 9C Sur N° 50 FF - 161 (+574)285 72 34 Fax(+574) 365 07 11 Medellin - Colombia